



Bericht Schutzzaun Bergteile



Der in die Jahre gekommene Schutzzaun entlang des Gehweges im Straßenzug Bergteile wird seitens der Gemeinde Bad Grund (Harz) erneuert und der erste Bauabschnitt ist fertig gestellt worden. Der in den 1970-igern aufgestellte Geröllfangzaun ist in diversen Feldern abgängig gewesen und im Laufe der Jahre mit entsprechend viel Erdreich angefüllt. Parallel dazu wurde von der Firma Dervedde der notwendige Rückschnitt der Hangverbuschung vorgenommen. Die Baumaßnahme wird den Bürgersteig am Steilhang sicherlich wieder diverse Jahre schützen.



Neue Schutzelemente mit Rückschnitt der Verbuschung



Schäden an den Stützhölzern



Geröll und Verbuschung



Die neue Verbauung wird gesetzt



Rückschnitt der Büsche in Schlegeltechnik